

Verkehrslenkung Berlin


VLB UK

Straßenverkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Verkehrsunfall Pkw / Krad

Am 30.10.2019 um 19:05 Uhr in 10715 Berlin-ChWi, Detmolder Straße 4, parkte der 47-jährige Fahrzeugführer mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parklücke aus. Dabei übersah er den 53-jährigen Kradfahrer, der die Detmolder Straße in Richtung Bundesplatz befuhr. Der Kradfahrer macht eine Gefahrenbremsung, stürzt dabei zu Boden und verletzte sich so schwer, dass er noch am Unfallort verstarb.

Der Text ist eine bearbeitete Version des Ermittlungsberichtes zum Verkehrsunfall.



Quelle: Geoportal Berlin / Karte von Berlin 1:5000 (K5 – Farbausgabe)




Quelle: Geoportal Berlin / Digitale farbige Orthophotos 2018 (DOP20RGB)

In den letzten 36 Monaten (01.09.2016 - 31.08.2019) wurden an der Strecke Detmolder Str., zwischen Bundesallee und Weimarische Str. (RBS-Nr.957 Abschnitt 90) **33** Verkehrsunfälle (ohne Semi-VU) polizeilich registriert, darunter war **ein** VU mit verletztem Vk-Teilnehmer. Es wurde **eine** Rad fahrende Person **leicht** verletzt.

Kurzmitteilung zur Unfalllage

Als häufigste Unfallursachen wurden folgende registriert

- Unzureichender Sicherheitsabstand
Ursache 14) = 16-mal
- Fehler beim Wenden/Rückwärtsfahren
(Ursache 36) = 7-mal
- Fehler beim Einfahren in den fließenden
Verkehr
(Ursache 37) = 9-mal



Der auf Seite 1 beschriebene Unfall ist in dieser Statistik nicht enthalten.